

Siemensstraße 32
73278 Schlierbach



Tel.: +49 7021 72497-0




























Email: info@lesyk.de

Internet: www.lesyk.de

Best-seller & classique

Fabrication – soutien compétent – vaste gamme

Nos articles les plus vendus – des classiques de toujours
Propre production – directement du fabricant
ayant le portefeuille le plus vaste du marché !


 Z10 - 26.60.301	 T16 - 26.64.306	 Z20 - 26.60.313
 Z11 - 26.60.309	 T17 - 26.64.307	 Z21 - 26.60.314
 Z13 - 26.60.321	 Nouveau 26.64.1306	 Z22 - 26.60.315
 BLD-DR8160 - 11.60.300	 BLD-SR6223 - 11.60.023	 01.60.7275
 Nouveau BLD-DR8161A - 11.60.340	 BLD-SR6224 - 11.60.024	 01.60.7267
 Nouveau BLD-DR8160A - 11.60.360	 BLD-SR6310 - 11.60.029	 01.60.7265
 11.62.111	 Z41-1 - 26.60.323-1	 Z10 - 26.60.301-C1
 Nouveau 11.62.116	 Z42 - 26.60.324	 Nouveau Z11 - 26.60.309-C1
 Nouveau 11.62.117	 Z42 - 26.60.324-C1	 Nouveau Z16 - 26.60.306-C1




disponible pour




ESKO



ARISTO



ZÜND



Service de réaffûtage

- Réaffûtage conformément au produit original
 - Une alternative moins onéreuse que l'achat de nouvelles lames
 - Contrôle de qualité avant et après le réaffûtage
 - Epargnez sans compromis sur la qualité
- N'hésitez pas à nous contacter – assistance pour tâches de découpe – soutien compétent pour types de lame

